

E-Zigarette Slim2013 510T Anleitung

Sollten Sie beim inhalieren der ersten Zügen husten müssen, ist dies normal, da sich bei den ersten Zügen die Verschleimung in ihren Bronchen löst. Dieses Hustengefühl vergeht jedoch nach einigen Zügen an der elektrischen Zigarette.

BETRIEBSANLEITUNG:

Die Slim2013 510T besteht aus Akku und Zerstäuber, Ladegerät und Depot oder Nachfüllflüssigkeit.

1. Packen Sie ein frisches Depot aus und füllen Sie diese wie unten beschrieben. Entfernen Sie das leere Transportdepot vom Zerstäuber (Verdampfer).
2. Drücken Sie das frisch gefüllte Depot **SEHR FEST** auf den Zerstäuber (Verdampfer) bis es Klack macht, damit der Zerstäuber das Depot durchstossen kann.
3. Schrauben Sie den Zerstäuber in den Akku. Die **Slim2013 510T** ist jetzt einsatzbereit.
4. Die ersten 3 Züge sollten nicht inhaliert werden. Dazu ziehen Sie einfach nur an und lassen den Rauch wieder ohne zu inhalieren aus dem Mund gleiten. *Es kann vorkommen das die E-Zigarette ein leichtes Geräusch am Anfang macht, dies ist normal und gibt sich nach 1-2 Depots.*

Wie rauche ich am besten eine E-Zigarette?

Am besten ist es wenn man zieht und nicht sofort inhaliert. Da heisst man zieht an der E-Zigarette, lässt den Rauch etwas aus dem Mund gleiten und inhaliert den nächsten Zug. Wenn der Rauch sehr tief inhaliert wird, kommt meist kein Rauch mehr aus der Lunge da sich dieser Rauch (eine Art Wasserdampf) auflöst. Sollten Sie mehr Rauch wünschen, empfiehlt sich die **Turbo Ego-T oder CE5**, da Sie dabei die Rauchmenge selbst bestimmen können.

Rauchen Sie die Slim2013 510T in einer möglichst vertikalen Position.

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn das Gerät keinen Dampf erzeugt. Wechseln oder auffüllen des Depots sollte erst dann geschehen wenn kein Rauch mehr kommt bzw. sich die Rauchmenge reduziert.

Sollten Sie die Slim2013 510T am Körper tragen, achten Sie darauf, sie möglichst mit Mundstück nach unten zu transportieren .

Der Akku der **Slim2013 510T** funktioniert ca. 1-2 Depots pro Ladung. Der Akku kann ca. 130-150 mal geladen werden. Sollte der Akku anfangen zu blinken muss er komplett neu geladen werden. Normale Ladezeit beträgt ca. 1-2 Stunden. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer feuchten Umgebung.

Schrauben Sie den Akku in das USB Ladegerät und stecken dieses an Ihren USB Zugang am PC, oder laden Sie ihn mit dem mitgelieferte 220V Ladegerät. Das Licht am Akku leuchtet so lange bis der Akku geladen ist. **Akku nicht zu stark eindrehen, nur so weit bis das Licht am Akku leuchtet.**

Wenn Sie die **Slim2013 510T** für eine längere Zeit (mehr als 2 Tage) nicht benutzen, entfernen Sie das gefüllte Depot und wechseln Sie es gegen das Transportdepot.

Bekomme beim ziehen Flüssigkeit in den Mund:

Sollten Sie Flüssigkeit beim ziehen in den Mund bekommen liegt das meist daran das man zu fest zieht Die Flüssigkeit schmeckt zwar nicht sehr gut ist aber absolut unbedenklich. Einfach mit etwas Wasser den Mund spülen und der Geschmack verschwindet.

Ziehen Sie nicht stärker und öfter als bei einer herkömmlichen Zigarette.

WICHTIG: Depots muss immer fest aufgesteckt sein, es darf kein Zwischenraum zwischen Depot und Zerstäuber sein.


Füllen der Depots der Slim2013 510T

Bei der 30ml oder 50ml Flasche den rote Verschluss (Kindersicherung) abschrauben und gegen den anderen Spitzverschluss austauschen. Die weiße Kappe abnehmen, Spitze am durchsichtigen Verschluss ca. 1 mm abschneiden.

Bei der 10ml Flasche mit Goldkappe, die Goldkappe abnehmen und mit einer Schere die kleine Kugel abschneiden. **Bei der der neuen 10ml Flaschen**, einfach Kindersicherung öffnen.

Das Depot der **Slim2013 510T** füllen Sie nun wie folgt:

1. Silikonkappe (2) abnehmen.
2. Die Flaschenspitze an der offenen Seite (3) des Depots (1) einführen und die Flasche leicht drücken.
3. Füllen Sie das Innendepot bis es zu 90% gefüllt ist.
4. Sollte etwas überlaufen, bitte mit einem Taschentuch oder ähnlichem trocknen.
5. Depot ist gefüllt und kann verwendet werden.
6. Depot fest in den Zerstäuber drücken.



Bitte unbedingt darauf achten, dass Sie das Depot richtig fest auf den Zerstäuber stecken. Puffen Sie nun ein paar Mal und nun sollte Rauch entstehen.

Depots sollten aus hygienischen Gründen nicht öfter als 3x aufgefüllt werden.